

NARRACIÓN

Con fecha 18 de Octubre del 2021, en Centro Cholgo, trabajador (20 años) se encontraba transportando materiales en bote de apoyo cuando sufre torcedura en tobillo de pierna derecha debido a pisar manguera corrugada ubicada en el piso de embarcación.

El Trabajador lesionado cuenta con una experiencia de 5 meses de antigüedad en Ventisqueros como operario acuícola.

Al analizar causas que originan este accidente se detectan factores asociados a subvaloración del riesgo, materiales en lugar de tránsito,

Tras este accidente, el trabajador es trasladado a Cesfam Hornopirén donde se deriva a Clínica Universitaria en Puerto Montt. Al día siguiente es controlado en Mutual de Seguridad donde se diagnostica esguince menor con un resultado de 3 días de reposo.

LECCIONES APRENDIDAS

- Toda operación, por mínima o sencilla que parezca, debe estar estandarizada e identificada en matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y canalizada con mayor profundidad en procedimiento de trabajo seguro.
- Es importante transmitir a nuestros colaboradores el mensaje de no subestimar ningún riesgo, a poner por delante siempre las técnicas y maniobras de autocuidado laboral.
- Se debe potenciar el orden en nuestros lugares de trabajo, utilizando herramienta 5 S para evitar situaciones como el acopio de material en lugar de tránsito.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE



Manguera corrugada en piso de embarcación.