

¡ALERTA DE SEGURIDAD!

CULTIVAMOS
SEGURIDAD

SSO - R - 25	
Nº Versión	Fecha Rev.
01	mar22

Área: Seguridad & Salud Ocupacional	Alerta Nº	Fecha	Área
		18/05/2022	Post túnel planta primaria
Hora:	20:40	Nombre del trabajador	Teresa Velasquez

1 ANTECEDENTES

Coordinadora de higiene al dirigirse a realizar verificación de aseo a túnel dos (2) para autorización de arranque turno noche; al retornar post verificación y por existencia de película de hielo a causa de acumulación de agua, cae a cuerpo muerto sobre loza de concreto golpeándose la cabeza durante la caída con estructura de manillar de puerta de ingreso

2 ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS

- Traslado de afectada de manera inmediata a sala de primeros auxilios.
- Inicio de observación sintomatológica post golpe.
- Derivación a centro asistencial Clínica Universitaria.
- Evidencia fotográfica.
- Publicación Alerta de seguridad.

3 MEDIDAS PREVENTIVAS

- No realizar trabajos de limpieza por parte de higiene con túneles en funcionamiento o existencia de hielo en superficies.

LECCIÓN APRENDIDA

Nunca subestimemos las diferentes lugares o condiciones de exposición existentes dentro de planta de procesos, ni la experiencia ni una buena condición física será clave frente a la no ocurrencia de accidentes.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



¿NECESITA LA REALIZACIÓN DE LUP?

SI

NO